

# المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور

فيرليتا وايت ♦ المشرفة المؤقتة ♦ 6901 North Charles Street ♦ Towson, MD ♦ 21204

أعزأنا أسر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور،

في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور (BCPS)، نتعامل مع صحة طلابنا وموظفينا بجدية بالغة. ودون أن يُطلب منا ذلك، قامت BCPS باختبار نوافير مياه الشرب بالمدارس للتحقق من نسبة الرصاص فيها منذ عام 2016.

ما تغير هو أن الولاية وضعت لوائح جديدة فيما يخص اختبار نسبة الرصاص في مياه الشرب بالمدارس. تم التوقيع على مشروع قانون مجلس النواب رقم 270 (House Bill 270) ليصبح قانونًا في 4 مايو 2017، وأصبح قانون COMAR 26.16.07 ساريًا في 9 أبريل 2018.

وفقًا لما تقتضيه اللوائح الجديدة، سوف تقوم BCPS باختبار المياه من جميع مصادر مياه الشرب المحتملة في جميع المدارس خلال العام الدراسي 2018-2019. كانت مدارس BCPS التي بنيت قبل عام 1990 تحتوي على مياه معبأة للشرب منذ عام 2016. سيتم تزويد المدارس التي بنيت خلال عام 1990 أو ما بعده بمياه شرب معبأة حتى تصل النتائج إلى مستوى التعرض الجديد المحدد من قِبل الولاية وهو 20 جزءًا في المليار.

قبل أن يتم جمع العينات، يجب أن تستقر المياه في الأنابيب لمدة تتراوح من ثمان ساعات إلى 18 ساعة. بناءً على ذلك، سيتم جمع عينات المياه في صباح أيام السبت، بدءًا من 22 سبتمبر 2018.

سيتم تحليل عينات المياه بواسطة معمل مستقل معتمد من إدارة البيئة بولاية ماريلاند. سترسل جميع المدارس النتائج إلى أولياء الأمور والأوصياء والموظفين. ستكون النتائج متاحة أيضًا على موقع BCPS الإلكتروني ومواقع المدارس الإلكترونية، بما في ذلك الإجراءات الفورية والخطوات التالية إذا لزم الأمر.

إذا كانت نتائج اختبارات الرصاص لأي مصدر من مصادر مياه الشرب أعلى من مستوى التعرض المحدد من قِبل الولاية، فسيتم إغلاق التركيبات وتبديلها. لن تكون التركيبات الجديدة متاحة لاستخدام الطلاب أو الموظفين إلا بعد أن تُظهر اختبارات المتابعة أن النتائج تتفق مع مستوى التعرض المحدد من قِبل الولاية.

ينظم قانون مياه الشرب الآمنة الفيدرالي اختبارات الرصاص في المدارس التي تستخدم إمدادات المياه العامة فقط. توجد في تسع من المدارس التابعة لنا أنظمة آبار، وتم اختبار تلك الأنظمة للتحقق من نسبة الرصاص على النحو المطلوب.

بعد عام الاختبارات الأولية هذا، سيتم اختبار مصادر مياه الشرب في المدارس كل ثلاثة أعوام.

في مقاطعة بالتيمور، السبب الأكثر شيوعًا وراء الإصابة بتسمم الرصاص في الأطفال هو طلاء الرصاص الموجود في المنازل المبنية قبل عام 1978. يُرجى تذكر إبقاء الأطفال بعيدًا عن طلاء وغبار الرصاص، والوعي بالمنتجات المحتوية على الرصاص، بما في ذلك الحلوى والألعاب ومستحضرات التجميل والحلي.

لنطرح أسئلة بشأن اختبار مياه الشرب في المدارس التابعة لنا، يُرجى التواصل مع ديفيد جلاسمان، مشرف الخدمات البيئية في BCPS على الرقم 443.809.6310 أو على البريد الإلكتروني [dglassman2@bcps.org](mailto:dglassman2@bcps.org). لمزيد من المعلومات حول التعرض للرصاص، يُرجى التواصل مع إدارة الصحة بمقاطعة بالتيمور على الرقم 410.887.3725.

لمعرفة النتائج وتتما تكون متاحة، قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بنتائج اختبارات الرصاص على [www.bcps.org](http://www.bcps.org) أسفل العناوين الرئيسية لـ BCPS.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جريجوري برانش، طبيب بشري، ماجستير إدارة أعمال، طبيب تنفيذي معتمد زميل كلية  
الأمريكية للأطباء  
مدير الخدمات الصحية والإنسانية  
إدارة الصحة بمقاطعة بالتيمور

فيرليتا وايت  
المشرفة المؤقتة  
المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور