



TEAM BCPS

المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور (BCPS)

نرفع المستوى، ونسد الثغرات،
ونبني مستقبلنا

اختبار نسبة الرصاص في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور (BCPS)

نأخذ صحة طلابنا وموظفينا على محمل الجد. هذا وقد أجرت مدارس (BCPS) اختبارات على حنفيات الشرب للتأكد من عدم وجود الرصاص منذ عام 2016.

لوائح الولاية والحكومة الفيدرالية

وضعت الولاية لوائح مُحدّثة بشأن اختبار الكشف عن الرصاص في مياه الشرب في المدارس. تم التوقيع على مشروع (House Bill 270) ليصبح قانونًا في 4 مايو 2017، وأصبح قانون COMAR 26.16.07 ساريًا في 9 أبريل 2018. ينظم قانون مياه الشرب الأمانة الفيدرالية اختبارات الرصاص في المدارس التي تستخدم إمدادات المياه العامة فقط. توجد في تسع من المدارس التابعة لنا أنظمة آبار، وتم اختبار تلك الأنظمة للتحقق من نسبة الرصاص على النحو المطلوب.

استجابة (BCPS)

أجرت (BCPS) اختبارًا على المياه في جميع مصادر مياه الشرب المُحتَمَلة في كافة المدارس أثناء العام الدراسي 2018-2019؛ وننتظر النتائج من بعض المدارس. كانت مدارس (BCPS) التي بُنيت قبل عام 1990 تحتوي على مياه معبأة للشرب منذ عام 2016 نتيجة لتغيّر لون المياه وليس لوجود رصاص فيها. وتم تزويد المدارس التي بنيت خلال عام 1990 أو ما بعده بمياه شرب معبأة في عامي 2018-2019 وسيتم تزويدها بالمياه المُعبأة حتى تصل النتائج إلى المستوى الجديد الذي حدده الولاية وهو 20 جزءًا في المليار.

اختبار المياه وتحليلها والخطوات القادمة في هذا الصدد

قبل أن يتم جمع العينات، يجب أن تستقر المياه في الأنابيب لمدة تتراوح من بين ثماني ساعات إلى 18 ساعة. وبناءً على ذلك، سيتم جمع عينات المياه في صباح أيام السبت، بدءًا من 22 سبتمبر 2018. سيتم تحليل عينات المياه بواسطة معمل مستقل معتمد من إدارة البيئة بولاية ماريلاند.

إذا كانت نتائج اختبارات الرصاص في أي مصدر من مصادر مياه الشرب أعلى من المستوى الذي حدده الولاية، فسيتم إغلاق التركيبات واستبدالها. لن تكون التركيبات الجديدة متاحة لاستخدام الطلاب أو الموظفين إلا بعد أن تُظهر اختبارات المتابعة أن النتائج في المستوى الذي حدده الولاية. بعد العام الدراسي 2018-2019، سيتم اختبار مصادر مياه الشرب في المدارس كل ثلاث سنوات.

إخطار أولياء الأمور/الأوصياء وموظفي المدرسة

سترسل المدارس النتائج إلى أولياء الأمور والأوصياء والموظفين. ستجد النتائج متاحة أيضًا على BCPS Lead Test Results website والمواقع الإلكترونية للمدرسة على رابط سريع، يشمل الإجراءات الفورية والخطوات اللازمة إذا لزم الأمر.

الأسباب الشائعة لحالات التسمم بالرصاص

في مقاطعة بالتيمور، السبب الأكثر شيوعًا لحالات التسمم بالرصاص بين الأطفال هو الطلاء بالرصاص في المنازل المبنية قبل عام 1978. يُرجى تدكّر إبقاء الأطفال بعيدًا عن الطلاء وغبار الرصاص، والحذر من المنتجات التي تحتوي على رصاص بما في ذلك الحلوى والألعاب ومستحضرات التجميل والمجوهرات.

جهات الاتصال في (BCPS) أو قسم الصحة في مقاطعة بالتيمور

- إذا كان لديك أي أسئلة بشأن اختبار مياه الشرب في مدارسنا، يُرجى التواصل مع ديفيد جلاسمان، مشرف الخدمات البيئية في (BCPS) على الرقم 443.809.6310 أو dglassman2@bcps.org.
- للمزيد من المعلومات حول التعرّض للرصاص، يُرجى التواصل مع قسم الصحة في مقاطعة بالتيمور على الرقم 410.887.3725.